




# **Nota Informativa 04/19**



## Batería

La batería que portan todos los Suzuki Swift Sport hasta el momento, tiene unos orificios con función de respiro por los que, con los movimientos bruscos de un coche de carreras, sale el líquido de la batería hacia el exterior cayendo sobre la carrocería y dañándola.

Para evitar esto, se ha procedido a sustituir esta batería por otra nueva de similares características. La referencia de la nueva batería es: 33610-85L02.

Se aconseja encarecidamente que se sustituya la batería.

## Tuberías de freno

Se ha constatado que en alguno de los coches las tuberías de freno en la zona que conectan con las pinzas de freno, presentan marcas de rozamiento y pequeños aplastamientos.

Es muy importante revisar todas las tuberías regularmente y evitar que rocen con cualquier parte del vehículo. También es importante que en las zonas donde se necesite sujetar al chasis u otro elemento, se use una goma como la que se puede ver en la foto inferior, para evitar el contacto directo de la sujeción con la tubería.

